

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
29	No conformidad	Desviaci3n de Proceso	Accion correctiva	JUAN BUSTAMANTE MU3A'OZ	Fabricaci3n de Perfiles
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	MEJORA			ABIERTA	Fabricaci3n de Rodados

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 13/04/2018	FECHA REGISTRO : 13/04/2018
diferencia de medidas entre tramos a empalmar de vigas inferiores del estanque, " imposible empalmar "		
OT - 9984 ESC- 30000		
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	JUAN BUSTAMANTE MU3A'OZ	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, Ivan Ponce Vicencio, VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 13/04/2018	FECHA REGISTRO : 24/04/2018
se arreglan los grados de la pieza		
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	KATHERINE MU3A'OZ MANRIQUEZ	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 24/04/2018	FECHA REGISTRO : 24/04/2018
operador de la maquina no verifica que las dos piezas del perfil coincidieran		
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	KATHERINE MU3A'OZ MANRIQUEZ	
GRUPOS :		
CARGOS :		

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 24/04/2018	FECHA REGISTRO : 24/04/2018
se insiste nuevamente en el control del producto terminado en charlas con los trabajadores		
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA	
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :	KATHERINE MU3A'OZ MANRIQUEZ	
GRUPOS :		
CARGOS :		

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		