

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
23	No conformidad	Desviaci3n de Proceso	Oportunidad de Mejor	LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA	Ingenier3-a B3sica y Presupuesto
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	Operaci3n			ABIERTA	Producci3n

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD		FECHA OCURRENCIA NC : 21/03/2018	FECHA REGISTRO : 21/03/2018
Se solicita en servicios metal3rgicos el corte de 40 piezas no considerada en el proyecto inicial correspondiente a la OT 9966 /75.			
RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD		LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA, LUIS MAURICIO ROCA FIGUEROA	
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA		VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	KATHERINE MU3A'OZ MANRIQUEZ, Ivan Ponce Vicencio, VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ, JORGE SEPULVEDA		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION INMEDIATA		FECHA COMPROMISO AI : 23/03/2018	FECHA REGISTRO : 26/04/2018
Incorporarlas al listado de materiales.			
RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA		VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	KATHERINE MU3A'OZ MANRIQUEZ, Ivan Ponce Vicencio		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ANALISIS CAUSA		FECHA COMPROMISO AC : 30/03/2018	FECHA REGISTRO : 26/04/2018
Por tratarse de un modelo de tolva que no se hab3a instalado antes en un cam3n Mack a3o 2018, fue necesario dejar pendiente algunos accesorios que solo se pod3an definir correctamente en cierta etapa del proceso. De no hacerlo de esa manera se corr3a el riesgo que las piezas fabricadas se perdieran o se re-procesaran.			
RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA		VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ	
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :	KATHERINE MU3A'OZ MANRIQUEZ, Ivan Ponce Vicencio		
GRUPOS :			
CARGOS :			

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA		FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :
RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION			
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :			
GRUPOS :			
CARGOS :			

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA		FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:			
PERSONAS :			
GRUPOS :			
CARGOS :			