

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
511	No conformidad	Deteccion Interna	Accion correctiva	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Servicio de Campo			Servicio de Campo	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 45001	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 21/03/2022	FECHA REGISTRO : 21/04/2022
El trabajador se encontraba en Área contacto de la planta NORACID, limpiando unos equipos que se encontraban con polvo ácidos, al momento de la limpieza se produce una proyección de partículas acidas que ingresa a su ojo izquierdo, el trabajador actuó rápidamente aplicándose el diphoterinne en el área afectada, luego se retiró del área llevándolo de inmediato a la mutualidad IST de mejillones donde se le aplico un lavado ocular quedando con alta inmediata indicada por el médico tratante, al no observar ninguna partícula y tampoco lesión ocular alguna.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	PENALOZA RIVAS MAGDA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 21/03/2022	FECHA REGISTRO : 05/05/2023
1.- Aplicación de Diphoterine. 2.- Asistencia medica en IST. 3.- Activación de comunicación interna y externa		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 30/04/2022	FECHA REGISTRO : 05/05/2023
----------------	----------------------------------	-----------------------------

¿Por qué ocurre el accidente?		
R1- Trabajador no advierte en riesgo de ingreso de partículas en su ojo y utiliza lentes de seguridad sin uso de careta facial		
¿Por qué el trabajador no utiliza el epp que corresponde a evitar el riesgo?		
R1. Exceso de confianza en realizar la tarea.		
R2. Falto análisis de los riesgos para detectar la medida del control.		
¿Por qué fallo en análisis del control?		
R1. No se aplicó el mismo criterio de control de riesgos para todos los trabajos que involucran proyección de partículas dentro de la planificación		
¿Por qué no se consideró el epp para esta actividad?		
R1. No se identificó el riesgo desde la planificación		
¿Por qué no lo hizo?		
R1. No hay respuesta, para esta pregunta		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 31/05/2022	FECHA REGISTRO : 05/05/2023
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

1.- Incorporar careta facial como epp para realizar la actividad 2.- Charla de instrucción a los trabajadores 3.- Difundir accidente como lección aprendida 4.- Incluir a matriz de riesgos		
--	--	--

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 31/12/2022	FECHA REGISTRO : 05/05/2023
LA ACION INDICADA FUE EFECTIVA		

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
GRUPOS :	
CARGOS :	