

IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD

Codigo	511
Tipo	No conformidad
Origen	Deteccion Interna
Clasificacion	Accion correctiva
Persona que levanta NC	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO
Proceso origen	Servicio de Campo
Proceso destino	Servicio de Campo
Norma	ISO 45001
Clausula normativa	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
Estado	CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD

Fecha compromiso: 21/03/2022	Fecha registro: 21/04/2022
El trabajador se encontraba en Área contacto de la planta NORACID, limpiando unos equipos que se encontraban con polvo ácidos, al momento de la limpieza se produce una proyección de partículas acidas que ingresa a su ojo izquierdo, el trabajador actuó rápidamente aplicándose el diphoterinne en el área afectada, luego se retiró del área llevándolo de inmediato a la mutualidad IST de mejillones donde se le aplico un lavado ocular quedando con alta inmediata indicada por el médico tratante, al no observar ninguna partícula y tampoco lesión ocular alguna.	
Responsables de no conformidad	PENALOZA RIVAS MAGDA, JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
Responsables de accion inmediata	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION INMEDIATA

Fecha compromiso: 21/03/2022	Fecha registro: 05/05/2023
1.- Aplicación de Diphoterine. 2.- Asistencia medica en IST. 3.- Activación de comunicación interna y externa	
Responsables de analisis de causa	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ANALISIS DE CAUSA

Fecha compromiso: 30/04/2022	Fecha registro: 05/05/2023
¿Por qué ocurre el accidente? R1- Trabajador no advierte en riesgo de ingreso de partículas en su ojo y utiliza lentes de seguridad sin uso de careta facial ¿Por qué el trabajador no utiliza el epp que corresponde a evitar el riesgo? R1. Exceso de confianza en realizar la tarea. R2. Falto análisis de los riesgos para detectar la medida del control. ¿Por qué fallo en análisis del control? R1. No se aplicó el mismo criterio de control de riesgos para todos los trabajos que involucran proyección de partículas dentro de la planificación	

ANALISIS DE CAUSA (CONTINUACION)

Fecha compromiso: 30/04/2022

Fecha registro: 05/05/2023

¿Por qué no se consideró el epp para esta actividad?

R1. No se identificó el riesgo desde la planificación

¿Por qué no lo hizo?

R1. No hay respuesta, para esta pregunta

Responsables de accion correctiva	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Fecha compromiso: 31/05/2022

Fecha registro: 05/05/2023

- 1.- Incorporar careta facial como epp para realizar la actividad
- 2.- Charla de instrucción a los trabajadores
- 3.- Difundir accidente como lección aprendida
- 4.- Incluir a matriz de riesgos

Responsables de efectividad de	JORGE RICARDO VALDIVIA CASTILLO, DIAZ LUCAS HENRRI
Notificar a - personas	PENALOZA RIVAS MAGDA, DIAZ LUCAS HENRRI, MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA

Fecha compromiso: 31/12/2022

Fecha registro: 05/05/2023

LA ACION INDICADA FUE EFECTIVA

Notificar a - personas	MENDEZ DROGUETT PABLO CESAR
Notificar a - grupos	-
Notificar a - cargos	-